Modelo: 1005
Precisão: ± 3-1-3%FE

Manômetro Comercial para Montagem Local
Modelo: 1005
Caixa de aço pintada de preto
Diâmetros nominais: 1.1/2”, 2”, 2.1/2” e 3.1/2”
Tubo Bourdon em bronze e soquete em latão
Precisão: ± 3-1-3% do fundo de escala (ASME B40.100, categoria B);
De vácuo até 400 kgf/cm2 e compostas para os diâmetros de 50 até 100 mm e de vácuo a 70 kgf/cm2 no diâmetro de 40mm
Conexão: inferior ou traseira concêntrica, diâmetros: 1/8” ou 1/4” NPT ou BSP.
Partes molhadas: latão
Grau de proteção: IP 22
Aplicação Medição de pressão ou indicação de máxima ou mínima pressão em equipamentos industriais ou linhas de ar, água, óleo e gases não corrosivos, para uso ao abrigo do tempo.

Modelo 1005S
Precisão: ± 3-2-3%FE.

Manômetro Comercial para Montagem Local em Aço Inoxidável
Modelo: 1005S
Material da caixa: aço inox
Tamanho nominal: 40 e 50 mm;
Visor: Policarbonato,
Tubo bourdon: bronze fosforoso e soquete em latão
Precisão: ± 3-2-3% do fundo de escala (ASME B40.100,categoria B);
Faixas de pressão: vácuo a 400 kgf/cm2;
Partes molhadas: latão
Grau de proteção: IP 22.
Conexão: inferior ou traseira;
Diâmetros e roscas: de 1/8”(40 mm ou 1/4” (50 mm)NPT ou BSP.
Temperatura de operação: De -40°C a 65°C (-40°F a 150°F).
Aplicação: Medição de pressão ou indicação de máxima ou mínima pressão em linhas de ar, água, óleo e gases não corrosivos. Equipamentos industriais, para uso ao abrigo do tempo, especialmente em atmosferas agressivas em fluidos, tais como água, óleo e gases não corrosivos.

Modelos: 1008A/1008AL
Precisão: ± 3-1-3%FE

Manômetro Comercial para Montagem Local ou em Painel
Modelos: 1008A caixa seca ou 1008AL caixa com Líquido.
Caixa e anel cravado em aço inoxidável 304, acabamento polido;
Tamanho nominal: 40 e 50 mm;
Visor: Policarbonato,
Tubo Bourdon em bronze para faixas de vácuo a 400 kgf/cm2 . Tubo Bourdon em aço inoxidável para faixas acima de 400 kgf/cm2 .
Precisão: ± 3-2-3% do fundo de escala (ASME B40.100,categoria B);
Faixas de pressão: vácuo a 1000 kgf/cm2;
Grau de proteção: IP 65.
Temperatura de operação: • Manômetro seco: -40 a 65°C (-40° a 150°F). • Manômetro com glicerina: -7° a 65°C (20° a 150°F). • Manômetro com silicone: -40 a 65°C (-40° a 150°F).
Aplicação: Medição de pressão em indústrias em geral e equipamentos industriais em situações com altas vibrações, ou ambientes corrosivos.